



# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)

表紙 概況図、位置図

|         |                  |
|---------|------------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊          |
| 箇所番号    | I-3-359-1999     |
| 箇所名     | 門別富川5            |
| 所在地     | 沙流郡日高町富川北3丁目、5丁目 |
| 調査機関    | 胆振総合振興局室蘭建設管理部   |



概況図



位置図(S=1:25,000)

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平28情複、第1270号)。」  
なお、第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。