



# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	Ⅱ-7-136-1983
箇所名	滝上濁川3
所在地	紋別郡滝上町字オシラネツプ原野
調査機関	北海道オホーツク総合振興局網走建設管理部



概況図



位置図(S=1:25,000)

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものである(承認番号 平27情複、第1116号)。」

なお、第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。