土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その1）

表紙　概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	Ⅱ-7-137-1984
箇所名	滝上旭町4
所在地	紋別郡滝上町字滝ノ上原野、渚滑川（字滝ノ上原野地先）
調査機関	北海道オホーツク総合振興局網走建設管理部



概況図



位置図(S=1:25,000)

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（地図画像）を複製したものである（承認番号 平27情複、第1116号）。」
なお、第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

北海道