


土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)


表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	I-0-133-133
箇所名	札幌南沢5
所在地	北海道札幌市南区南沢1条3丁目
調査機関	北海道石狩支庁札幌土木現業所



概況図

準拠マニュアル(案):第3版 平成20年8月



位置図(S=1:25,000)

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平20業複、第187号)」なお、第三者がさらに複製する場合には、国土地理院長の承認を得なければ成らない。