



# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)

表紙 概況、位置図

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊           |
| 箇所番号    | I-0-158-158       |
| 箇所名     | 札幌簾舞5             |
| 所在地     | 札幌市南区簾舞、簾舞3条3丁目   |
| 調査機関    | 北海道空知総合振興局札幌建設管理部 |



概況図



位置図(S=1:25,000)

位置図について・・・「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平26情複、第490号)」

なお、第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。