



# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)

表紙 概況、位置図

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊                              |
| 箇所番号    | I-0-577-2995                         |
| 箇所名     | 札幌澄川6条12丁目1                          |
| 所在地     | 北海道札幌市南区澄川4条11・12丁目, 澄川5条12・13丁目, 澄川 |
| 調査機関    | 北海道空知総合振興局札幌建設管理部                    |



概況図



位置図(S=1:25,000)

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平23情複、第487号)」なお、第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。