



# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その1）

表紙 概況図、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	I-0-590-3008
箇所名	札幌北野5条4丁目2
所在地	札幌市清田区北野5条4丁目
調査機関	空知総合振興局札幌建設管理部



概況図



位置図(S=1:25,000)

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平28情複 第943号)  
なお、第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

北海道