



# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)

表紙 概況、位置図

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊           |
| 箇所番号    | I-3-119-1759      |
| 箇所名     | 室蘭常盤町2            |
| 所在地     | 室蘭市常盤町、幕西町、中央町1丁目 |
| 調査機関    | 胆振総合振興局 室蘭建設管理部   |



概況図



位置図(S=1:25,000)

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平25情複、第 号)」なお、第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。