


土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)


表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	I-3-158-1798
箇所名	室蘭母恋南町5丁目1
所在地	北海道室蘭市母恋南町5丁目1
調査機関	北海道胆振支庁室蘭土木現業所



概況図

準拠マニュアル(案):第3版 平成19年8月



位置図(S=1:25,000)