



# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)

表紙 概況、位置図

|         |                |
|---------|----------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊        |
| 箇所番号    | -3-178-1818    |
| 箇所名     | 室蘭母恋南町2丁目2     |
| 所在地     | 室蘭市母恋南町2丁目     |
| 調査機関    | 北海道胆振支庁室蘭土木現業所 |



概況図



位置図(S=1:25,000)

位置図について...「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平21業複、第548号)」  
なお、第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。