



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)

表紙 概況図、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	I-3-332-1972
箇所名	洞爺岩屋2
所在地	虻田郡洞爺湖町岩屋
調査機関	胆振総合振興局室蘭建設管理部



概況図



位置図(S=1:25,000)

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平29情複、第1636号)」なお、第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。