


土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)


表紙 概況、位置図

| | |
|---------|-------------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊 |
| 箇所番号 | I-4-63-2206 |
| 箇所名 | 南富良野落合2 |
| 所在地 | 北海道空知郡南富良野町落合 |
| 調査機関 | 北海道上川総合振興局旭川建設管理部 |



概況図

準拠マニュアル(案): 第3版 平成20年8月【増補版】



位置図(S=1:25,000)