



# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)

表紙 概況、位置図

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊           |
| 箇所番号    | Ⅱ-0-164-164       |
| 箇所名     | 札幌真駒内23           |
| 所在地     | 札幌市南区真駒内・常盤4条2丁目  |
| 調査機関    | 北海道空知総合振興局札幌建設管理部 |



概況図



位置図(S=1:25,000)

この位置図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1の地形図を複製したものである。(承認番号 平24情複、第526号)  
 なお、第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承諾を得なければならない。