



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)

表紙 概況図、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	Ⅱ-0-178-178
箇所名	札幌真栄6
所在地	札幌市清田区真栄
調査機関	空知総合振興局札幌建設管理部



概況図



位置図(S=1:25,000)

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。
(承認番号 平29情複、第1058号)」なお、第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。