


土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)


表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	Ⅱ-0-23-23
箇所名	札幌山の手7条8丁目1
所在地	北海道札幌市西区山の手7条8丁目
調査機関	北海道空知総合振興局札幌建設管理部



概況図

準拠マニュアル(案): 第3版 平成20年8月【増補版】



位置図(S=1:25,000)