



土砂災害防止に関する基礎調査(急傾斜地の崩壊)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	Ⅱ-0-84-84
箇所名	札幌白川14
所在地	札幌市南区白川
調査機関	空知総合振興局札幌建設管理部



概況図



位置図(S=1:25,000)

位置図について…「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平25情複、第411号)」
 なお、第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。