


# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係わる図書(その1)


表紙 概況、位置図

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊           |
| 箇所番号    | Ⅱ-3-210-1383      |
| 箇所名     | 洞爺 洞爺町3           |
| 所在地     | 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺町     |
| 調査機関    | 北海道胆振総合振興局室蘭建設管理部 |

準拠マニュアル(案): 第4版 平成27年4月



概況図



位置図(S=1:25,000)

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)及び電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 平27情複、第748号)」

なお、第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。