



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)

表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	ii-3-351-2380
箇所名	室蘭本輪西町5丁目3
所在地	室蘭市本輪西町5丁目
調査機関	北海道室蘭土木現業所



概況図



位置図(S=1:25,000)

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。
(承認番号 平20業複、第265号)」なお、第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

北海道