


# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係わる図書(その1)

表紙 概況、位置図

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊           |
| 箇所番号    | Ⅱ-3-86-1259       |
| 箇所名     | 室蘭 小橋内町2丁目2       |
| 所在地     | 室蘭市小橋内町2丁目・増市町1丁目 |
| 調査機関    | 胆振総合振興局室蘭建設管理部    |



概況図

準拠マニュアル 急傾斜地の崩壊編:第4版(改訂版) 平成29年8月



位置図(S=1:25,000)

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)及び電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 平29情複、第1636号)」

なお、第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。