


# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)


表紙 概況、位置図

準拠マニュアル(案): 第3版 平成20年8月【増補版】

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	Ⅱ-4-57-1573
箇所名	南富良野落合4
所在地	北海道空知郡南富良野町落合
調査機関	北海道上川総合振興局旭川建設管理部



概況図



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平23業複、第491号)」なお、第三者がさらに複製する場合には、国土地理院長の承認を得なければ成らない。

位置図(S=1:25,000)