



# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)

表紙 概況図、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	Ⅱ-8-68-2075
箇所名	足寄西町4
所在地	足寄郡足寄町里見が丘、西町1丁目、西町2丁目
調査機関	十勝総合振興局帯広建設管理部



概況図

位置図(S=1:25,000)

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 平30情複、第1060号)」  
なお、第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。