



# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)

表紙 概況図、位置図

|         |                |
|---------|----------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊        |
| 箇所番号    | Ⅲ-0-113-113    |
| 箇所名     | 札幌真栄4          |
| 所在地     | 札幌市清田区真栄、有明    |
| 調査機関    | 空知総合振興局札幌建設管理部 |



概況図



位置図(S=1:25,000)

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。  
(承認番号 平29情複、第1058号)」なお、第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。