



# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)

表紙 概況、位置図

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊                |
| 箇所番号    | Ⅲ-0-28-28              |
| 箇所名     | 札幌簾舞1条2丁目3             |
| 所在地     | 札幌市南区簾舞1条2丁目,2条3丁目,4丁目 |
| 調査機関    | 空知総合振興局札幌建設管理部         |



概況図



位置図(S=1:25,000)

位置図について…「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平25情複、第411号)」  
なお、第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。