



# 土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)

表紙、概況、位置図

|         |           |
|---------|-----------|
| 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊   |
| 箇所番号    | Ⅲ-0-90-90 |
| 箇所名     | 札幌常盤13    |
| 所在地     | 札幌市南区常盤   |
| 調査機関    | 空知総合振興局   |



概況図



位置図(S=1:25,000)

位置図について・・・「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平24情複、第526号)」  
 なお、第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。