


土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)


表紙 概況、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	Ⅲ-3-32-510
箇所名	室蘭知利別町4丁目1
所在地	室蘭市知利別町4丁目
調査機関	胆振総合振興局室蘭建設管理部



概況図

準拠マニュアル(案): 第4版 平成27年4月



位置図(S=1:25,000)

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平28情複, 第1270号)」なお、第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。