


土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)

表紙 概況図、位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	新2-急-I-01-143-0717
箇所名	新2-急-143
所在地	札幌市清田区真栄
調査機関	空知総合振興局札幌建設管理部



概況図



位置図(S=1:25,000)